SARL JURINE Michel. Facteur d'orgues.

Capital: 25000 €

SIRET: en cours d'attribution

Siège Social: Zone Artisanale. Route de Fondrieu.

F. 69510. RONTALON.

TEL/FAX 04 78 81 93 84 Portable 06 08 82 09 54

e-mail: michel.jurine@wanadoo.fr

## DEVIS POUR LE RELEVAGE DE L'ORGUE DE GREZIEU LA VARENNE.

Nous avons visité l'orgue de Grézieu la Varenne le vendredi 11 janvier 2002, en compagnie de M. Paul Couëffé, organiste. Nous avons constaté que l'instrument était rempli de poussière, que le jeu de trompette ne fonctionnait pas correctement: poussière dans les tuyaux, grains entre les languettes et les gouttières, lenteur dans les attaques, etc.... Nous avons également remarqué que les contacts électriques et les aiguilles du clavier de grand orgue et du pédalier présentaient des traces d'oxydation rendant le passage du courant aléatoire. Enfin, les boursettes en plomb se sont ovalisées au passage des fils d'aluminium, créant ainsi de légères fuites d'air dans les layes de grand orgue et de récit.

Voilà pourquoi, il est aujourd'hui nécessaire d'effectuer un « relevage » de l'instrument. Ce travail comprend les opérations suivantes :

- dépose de l'ensemble de la tuyauterie bois et métal, rangement à proximité de l'orgue
- nettoyage de tous les tuyaux par aspiration, débosselage si nécessaire, contrôle des oreilles et remplacement si nécessaire, contrôle des tampons des tuyaux bouchés et remise en peau si nécessaire
- nettoyage de la trompette : démontage des anches et languettes, dressage des anches, nettoyage des corps, remontage et ajustage soigneux des anches et languettes, remplacement des coins si nécessaire, contrôle des rasettes et brossage si oxydation
- nettoyage de la façade : polissage pour retrouver la brillance et l'éclat
- nettoyage de toutes les parties intérieures de l'instrument : aspiration, passage d'une éponge très légèrement humide, remise en vernis des chapes et faux-sommiers, huile de lin/térébenthine sur boiserie ....
- Nettoyage des contacts électriques du clavier de grand orgue par brossage du bronze phosphoreux, remplacement de aiguilles trop abîmées
- Idem pour la barre de contacts de la pédale et réglage des électros aux sommiers
- Réglage et contrôle des boîtes à échelles
- Repose de la tuyauterie jeu par jeu, égalisation et accord au tempérament égal et au diapason relevé avant le démontage.

Pour l'ensemble du travail décrit ci-dessus :

TOTAL HORS TAXES	7028.36 €	46103.02 FR
TVA 19.6%	1377.56 €	9036.19 FR
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES	8405.92 €	55139.21 FR

En lettres: « Total hors taxes de sept mille vingt huit euros et trente six centimes. TVA à 19.6%, soit mille trois cent soixante dix sept euros et cinquante six centimes. Total toutes taxes comprises de huit mille quatre cent cinq euros et quatre vingt douze centimes ».